

7.

Piliscsév szennyvíz átemelők nyomócsövek cseréje

Műszaki szükségesség:

A szennyvíz agresszív anyag, ami a nyomócsövek falvastagságát idővel elvékonyítja, kilyukasztja.

Műszaki leírás:

3db szennyvíz átemelőnél a sérült, elvékonyodott részek cseréje az üzembiztonságot növelve.

Elmaradás következménye:

A fejlesztés megvalósításával a szennyvízszolgáltatás biztonsága a térségben növekszik.

A lakossági panaszok megszűnnek.

Költség alátámasztás:

Gazdaságossági számítások éves szintre (Energia, üzemeltetési, hibaelhárítási költségek csökkenése)

A szennyvízáttemelők 1997-ben létesültek, több mint 20 évesek, a felújítás elmaradása súlyos üzemzavart, szennyvízkiömlést okoz, mely után a fertőtlenítés és egy esetleges felelősségi károkozás költsége nincs arányban a felújítás költségével. A 3db szennyvízáttemelő nyomócső cseréinek összköltsége 2.500.000,-Ft.

