



1. fotó:

A Kossuth u. 34. számú ingatlan hátsó telekrészén, a teken belüli kerítés mögött történt az omlás.



2. fotó:

A telek mögötti rézsú fákkal és bokrokkal együtt lesvadt az alatta lévő ingatlanra. Az omlás teljes telekszélességben történt, hossza 9,0 m. Az omlás feletti terület az Önkormányzat tulajdonában van. Azon a területen található a Kálvária hármás keresztje. A partfalban valószínű pince is lehetett, mivel a szomszédos ingatlanokon több helyen is látható a pince bejárat vagy a szellőző. A jelenlegi tulajdonosnak pincéről nincs információja.



3. fotó:

A lecsúszott rézsú mögött keletkezett meredek partfalról folyamatosan omlanak a kép közepén is látszó kisebb tömbök. Ezek egy része legurul egészen a Kossuth u. 34. ingatlan udvaszintjére is.



4. fotó:

A képen közepén látható különálló bozótcsoport alatt található az omlás. A benőtség miatt értékelhető fotó a partél felső részéről nem készíthető. A terep enyhén a partfal felé lejt. A felszínen több, kisebb tereplépcső figyelhető meg.